



全長 730mm
重量 280g
リード線長さ 1,000mm




OKチェッカー(アースチェック付)用 テスター棒

●OKチェッカーに接続し、高所箇所等の接地線の接続チェックに使用します。



- ① テスター棒のリード線をOKチェッカーグリップ横の接地プラグに接続します。
- ② OKチェッカーにコンセントアダプタをセットします。
- ③ コンセントに差し込み、テスター棒をアースターミナル接地点検箇所へ接触させます。





品番	適用	入数	標準価格
KDK-1E-ST	OKチェッカー(アースチェック付)用	1	2,660


接地形コンセント用リード線付(870mm) ※KDK-1E-BCAは除く

KDK-1E-100

KDK-1E-200



KDK-1E-IH(コード長1,100mm)



KDK-1E-BCA(コード長1,030mm)





OKチェッカー(アースチェック付)用 アダプタ


- OKチェッカーで接地形コンセントのチェックを行う場合に使用します。
- KDK-1E-IHは、IHクッキングヒーターの検電に最適です。コード付ですから、キッチン扉裏のコンセントの検電もラクにできます。
- KDK-1E-BCAは、防水コンセント等の検電に使用します。

KDK-1E-100(200)

KDK-1E-IH



KDK-1E-BCA



品番	適合接地形コンセント	入数	標準価格
KDK-1E-100	15A-125V、15A-20A-125V共用	1	3,140
KDK-1E-200	15A-250V、15A-20A-250V共用	1	3,140
KDK-1E-IH	30A-250V	1	6,050
KDK-1E-BCA	15A-125V	1	3,800